SIMAB Sotarna i Skåne AB
Sotarhuset
Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö

Protokoll brandskyddskontroll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum: 2018-10-12

Diarienummmer: 957882-538129-1

Utfärdare

SIMAB
Sotarna i Skåne AB
Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö
0431-88 338

Adressat

Per Håkansson
Bygatan 22
260 40 Viken

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Barometern 17	## Per Håkansson Bygatan 22 260 40 Viken	## Per Håkansson Bygatan 22 260 40 Viken
Fastighetsadress: Bygatan 22		
Kontrolldatum: 2018-10-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis - Sekundär	platsmurad	Andra våningen	Allrum
Bränsleslag		**Kontrollfrist**	**Senast sotad**
Ved		312 veckor	2018-10-12

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Platsmurad	Gavelskorsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☑ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☑ Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	**Glidskydd bristfälligt.**	1

Övrig upplysning

Erfordelig mängd friskluft måste tillföras fastigheten för god funktion i öppen spis.

Brandskyddskontrollant

Håkan Jogmark

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.

6772533,253767 S:5503
K431 1/1
677253