

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2021

Mätplats (1)

Kjell Thomasson
Stockholmsvägen 57-20
26365 Viken
Sweden

Kopiemottagare

Inkom : 2025-05-05

Beräknad: 2025-05-06

Rapport skapad: 2025-05-07

Fastighetsdata (1)

Fast.beteckning: Rödmossen 1:2
ByggnadsID: -
Fastighetsstyp: Villa
Byggnadsår: 1952
Våningsplan: 2

Lägenhetsnummer: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning (1)	Våning (1)	Bq/m ³	Startdatum (1)	Stopppdatum (1)	Anm.
620912766	Sovrum	2	50 ± 10	2025-02-20 20:01	2025-05-02 09:00	-
622903987	Vardagsrum	1	50 ± 10	2025-02-20 20:00	2025-05-02 09:00	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Rebecca Ålander
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

(1) Fastighetsdata har lämnats av:

Kjell Thomasson
The results apply to the sample as received.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: Integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.