

Utlåtande elektronisk mätning

Beställare:
Camilla Halmén
camilla.halmen@outlook.com

Upprättad av:
Simon Frej
042-4243344
Simon.frej@ocab.se

Datum för mätningen:	2025-11-28 till 2025-12-22
Postadress:	Fågelsången 2
Postort:	255 91 Domsten
Byggår:	1957/1970
Byggnadsbeskrivning:	Villa med 1,5 plan och källare/betongplatta på mark
Grundtyp:	Betongplatta på mark
Ventilation:	Självdreg
Vatten:	Kommunalt
Uppmätt radonhalt:	Elektronisk loggning efter åtgärder: Pannrum 31 Bq/m ³ , Vardagsrum 72 Bq/m ³



Kommentar efter åtgärder

Efter radonutredning 2025-10-31 installerades friskluftsventiler i fastigheten för att förbättra inomhusklimatet samt försöka sänka radonhalterna.

Inför åtgärder med ventilationen startades elektronisk loggning av radonhalterna. Innan åtgärderna låg radonhalterna på 270Bq/m³ i pannrum och 400Bq/m³ i vardagsrum.

Medelvärde i markering


270 ± 40 Bq/m³ ?

Rensa markering

Grafinställningar

Markera

Zoom



Ändra serienamn

Start

Stopp

2 veckor

1 vecka

3 dagar

1 dag

Interval

2025-11-28 X

X

2025-12-23 X

X

Pannrum 270Bq/m³ – Gulmarkerad graf är innan installation av friskluftsventiler

Medelvärde i markering


400 ± 60 Bq/m³ ?

Rensa markering

Grafinställningar

Markera

Zoom



Ändra serienamn

Start

Stopp

2 veckor

1 vecka

3 dagar

1 dag

Interval

2025-11-28 X

X

2025-12-23 X

X


Vardagsrum 400Bq/m³ - Gulmarkerad graf är innan installation av friskluftsventiler

Efter installationen av friskluftsventiler fortgick elektronisk radonmätning från 2025-12-01 till 2025-12-16.

Värdena sjönk ej tillräckligt och beslut togs att installera radonsug, vilket utfördes 2025-12-17.



Pannrum 240Bq/m³ – Gulmarkerad graf är efter installation av friskluftsventiler



Vardagsrum 290Bq/m³ – Gulmarkerad graf är efter installation av friskluftsventiler

Efter installation av radonsug 2025-12-17 såg vi en önskad effekt med låga radonhalter.


Medelvärde i markering
 $31 \pm 6 \text{ Bq/m}^3$?

Rensa markering

Grafinställningar

Markera

Zoom



Ändra serienamn

Start Stopp
2 veckor 1 vecka 3 dagar 1 dag Interval 2025-11-28 X 2025-12-23 X

Pannrum 31 Bq/m^3 – Gulmarkerad graf är efter installation av radonsug


Medelvärde i markering
 $72 \pm 12 \text{ Bq/m}^3$?

Rensa markering

Grafinställningar

Markera

Zoom



Ändra serienamn

Start Stopp
2 veckor 1 vecka 3 dagar 1 dag Interval 2025-11-28 X 2025-12-23 X

72 Bq/m^3 – Gulmarkerad graf är efter installation av radonsug.