

## Frågelista - Fastighet

**Säljare**

Inger Elisabet Fügedi Norra kustvägen 346 263 92 Jonstorp	med 1/2-del	19521115-4025 0704688864 inger@fugedi.se
Janos Fügedi Norra kustvägen 346 263 92 Jonstorp	med 1/2-del	19480703-7017 0702211106 janos@fugedi.se

**Objekt** Fastigheten Höganäs Rekekroken 1:10 med adress Norra Kustvägen 346, 263 92 Jonstorp

### Frågor att besvara om fastigheten:

- 1 a. När förvärvades fastigheten? 1990 1 b. När är byggnaden uppförd? 2004
- 1 c. Finns erforderliga bygglov? JA
- Slutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011).
- Slutbevis finns (för bygglovsärenden påbörjade före den 1 maj 2011).
- 1 d. Har energideklaration gjorts? När? JA, 2026-05-18
- 2 a. Har ny-, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och i så fall när?  
2020 UTERUM UNDER BALKONG
- 2 b. Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten, och i så fall när?  
SE BIFOGAD LISTA
3. Har du observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i dränering och fuktisolering eller fuktgenomslag, fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen, i byggnadens ytter- eller innertak eller i andra delar av byggnaden? När?  
JA. ÅTGÄRDAT 2014
- 4 a. Har du observerat eller haft anledning misstänka brister eller fel i det invändiga eller det utvändiga el-, vatten- eller avloppssystemet? När?  
NEJ
- 4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?



- 5 a. Om egen brunn finns, har såvitt du vet, vattenmängden någon gång varit otillräcklig för normal förbrukning? När?

Antal personer i hushållet: \_\_\_\_\_

- 5 b. Har provtagning avseende vattnets kvalitet skett? När?

Har vattnets kvalitet någon gång varit otillfredställande? När?

6. Har du observerat eller haft anledning att misstänka att brister eller fel förekommer i värmeisoleringen i golv, väggar, tak m.m.?

NEJ

7. Har du observerat eller haft anledning att misstänka sättningsskador i byggnaden eller marksättning, sprickförekomst i skorstensstocken eller grundmuren? Har provtryckning skett? När?

PROVNING 2005-10-07

8. Har företrädare för myndighet (t.ex. byggnadsnämnd eller skorstensfejarmästare) gjort påpekanden eller utfärdat förelägganden? När?

PÅPEKANDE AV SOTARE ATT SKRUV ROSTAT  
FAST PÅ SKORSTENS SKYDD.

9. Har kontroller utförts avseende:

Radon? När?

NEJ

Skorsten? När?

SÖTNING 2025-05-27

10. Har du observerat eller haft anledning att misstänka några andra fel i fastigheten som köparen bör upplysas om? Försök tänka dig in i köparens situation.

NEJ

11. Hur många nycklar finns det totalt till fastigheten?

9

#### Svarens innebörd

Observera att det förhållande att en fråga besvarats med ett nej, inte innebär en garanti för felfrihet i omfrågat hänseende, utan endast innebär att kännedom eller misstanke om fel inte föreligger hos den som avgivit svaret. Observera också att ett fel eller misstanke om fel som

säljaren påtalat i normalfallet inte kan åberopas av köparen.

**Underskrift**

Säljare

Härmed intygas att ovanstående frågor  
noggrant besvarats samt att jag/vi tagit del av  
informationen rörande ansvaret för  
fastighetens skick på omstående sida.

*REKEXKROKEN 2026-05-18*

Ort och datum

*Inger Fügedi*

Inger Elisabet Fügedi

*Janos Fügedi*

Janos Fügedi

## Bilaga till frågelista

### Information om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m.

#### Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av fastighet

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten ska stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, dvs. sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

#### Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

#### Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita en s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig, och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m.m., varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska

återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numera vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s.k. köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

### **Säljarens upplysnings- skyldighet**

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

### **Utfästelse**

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

### **Avtalsfrihet friskrivning**

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

### **Säljaransvars- försäkring**

Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

20050318	Tillverkning & montering av kökstrappa	CHS Bygg
20051012	Murning & målning av öppen spis	Påva Byggen AB
20050715	Avloppsbrunn lagning	Sydspol
20051018	Centralsugare motor service	Automaticservice
20051022	IVT värmepump service	Electra Olle Jönsson A
20060710	Materiel & garderobsinredning,klädkammare	Påva Byggen AB
20060831	Lamellglas på altan	Höganäs glasmästeri
20060911	Terrass markis	Golv & markis Center
20060913	Markis motor inkl montering	Elimo AB
20060829	Sensorlampa vid kök	Optimera
20070917	Uteplats i sten,mur,plattsättning,materiel	UteTjänst
20071112	Trädgårdsbelysning	Jannes Elservice AB
20071204	Centralsugare handtag	Automatic service AB
20080212	Avloppsbrunn service	Sydspol
20080225	Avloppspump,ombyggnad	Jannes Elservice AB
20081129	Handdukshängare i badrum	Kakeldax
20090729	Gaggenau fläkt motor	Gaggenau
20100927	Kylskåpsdörr service	Electra
20101101	Kakling ovanför spis	Naturstens Montage
20110328	Golvvärme,el panna,circ pump service	Bertils Rör AB
20110707	IVT värmepump givare	Olle Jönsson AB
20110619	Persiener i kök	Moogio
20111021	IVT värmepump,shuntmotor,expansionskärl, säkerhetsventil	Electra Olle Jönsson A
20110406	Koppar vindskenor hela huset	Jonstorps Plåtslageri f
20120113	Trädfällning samt bortforsling	Helgessons TrädTjänst
20121009	IVT värmepump fläktkort,kraft kort	Behrens Alternativ En
20140228	Besiktning av vattenskada i relaxrummet	Bab
20140228	Dräneringsjobb	Lydestad såg & snicke
20140309	Ekdörr ytter dörr	Kullabygdens snickeri
20140412	Duschkakel	Svenska Kakel
20140424	Relaxrum rivning	Rehn Bygger AB
20140429	Färg,lim,tapet	Colorama
20140623	Kakling dusch,grus,VVS,sand,stenfogar	Lydestad såg & snicke
20140804	Dimers samt trädgårds el	C O Svensson El Instal
20150424	Plåtinnertak under båda terrasserna	Jonstorps Plåtslageri f
20151125	Fiberanslutning	Höganäs Energi
20160501	Fiberanslutning till nät	Höganäs Energi
20160723	Zedra köksblandarkran	Bertils Rör AB
201612-30	Dimer byten relax & TV rum	Skingeröds Elektriska

2020-08	Uterum glasades in	Bosse
2021-08	Impregnerat tegelvägg+5 kopparventiler	
	plåtat väggen,silikonat trappan,stolphattar 60st	Bosse
2022-04	Ny kyl&frys	
2022-04	2 ytterlampor,11 nya LED lampor I köket	ELON
2023-01	Solpaneler förskott	SveaSolar
27/08/2023	Solpaneler slutbetalning	Svea Solar
30/05/2024	Nya 17 shuntar&en duschblandare	Alf Nilsson
02/06/2024	Bytt till 16A säkring på huset	Alex
05/05/2025	16m impregnerade brädor,kökstrappa	Optimera
26/08/2025	trädfällning,kastanj,körsbär,tujjor	Helgessons trädttjänst
02/12/2025	63kvm trägolv,vardagsrum & kontor	Kährs
12/12/2025	Golvläggning 63 kvm	Renoven Bygg & Snick
02/03/2026	Byte av culationspump till pannan	Kullabygdens VVS AB
20/04/2026	Ny Siemens Microvågsugn	Elon